

<b>PROJEKTO PAKEITIMŲ PAGAL GAUTAS PASTABAS SPRENDINIAMS APRAŠYMAS</b>	
Sklypo (kad. Nr. 4103/0600:12) Tarandėje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto 2001 m. lapkričio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 2365V, koregavimas sklype, kad. Nr. 0101/0171:1813.	
<b>Institucijos pavadinimas:</b> Vilniaus miesto savivaldybės administracija <b>Registracijos Nr.:</b> K-VT-13-24-855	
<b>Teritorijų planavimo skyrius:</b>	
Pastaba	Atsakymas
1. Brėžinyje arba tik aiškinamajame rašte prašome pateikti informaciją / schemas, kaip yra koreguojamas konkretus statinių išdėstymas, t. y. nurodyti esamus ir projektuojamus sprendinius, atsakant į 2024-11-20 rašte Nr. A682E-293/24(2.15.1.42E-TPS) teiktą pastabą Nr. 4	1. <u>Pastaba įvertinta.</u> Ankstesniame detalijame plane pastatų išdėstymas visuose sklypuose formaliai buvo pavaizduotas vienodais kvadratais, tačiau rengiant statybos projekto projektinius pasiūlymus pasikeitė pastato forma (brėžinyje parodytas pastato kontūras), todėl ir koreguojama statybos zona ir riba.
2. Prašome nedubliuoti žymėjimų. Brėžinyje rodoma planuojama nauja užstatymo riba sutampanti su esama užstatymo riba pagal det. planą (šiaurinėje sklypo dalyje).	2. <u>Pastaba įvertinta.</u> Žymėjimas nedubliuojamas. Esama užstatymo riba ir nauja užstatymo riba išskirtos skirtingu žymėjimu.
3. Atkreipiame dėmesį, kad pateiktas neatnaujintas erdviųjų duomenų brėžinys „output.tif“.	3. <u>Pastaba įvertinta.</u> Erdviųjų duomenų brėžinys atnaujintas.
4. Pažymėtina, kad esamo servituto S1.3 ribos nesutampa su esamo detaliojo plano (TPD Nr. T00055525) sprendiniais. Prašome tikslinti arba pateikti papildomus paaiškinimus	4. <u>Pastaba įvertinta.</u> Detalijame plane esamas servitutas nesutampa su teikiamu brėžiniu, nes papildomai 2019-02-28 buvo sudaryta servituto sutartis Nr. SK-2086 elektros tinklo tiesimui. Servituto plotas 0,0099 ha
5. Kartojame pastabą dėl esamų pakankamų susisiekimo sprendinių. Atsižvelgiant į tai, kad esamu detalioju planu buvo suplanuotas pateikimas į sklypus (kadastro Nr.0101/0171:1809 ir Nr. 0101/0171:181) tiesiogiai iš S. Lasavicko g., susisiekimo sprendiniai yra pakankami, racionalūs ir kelio servituto numatymas per sklypą (kadastro Nr. 0101/0171:181) būtų perteklinis.	5. <u>Pastaba atmesta.</u> S. Lasavicko gatvės įrengimas nėra galimas, todėl pateikimas į sklypus, kad. Nr. 0101/0171:1809 ir Nr. 0101/0171:1810 yra galimas tik išv. Smakausko gatvės pagal ankstesniame detalijame plane suplanuotą servitutinį kelią
6. Detaliojo plano pagrindinio brėžinio pastabose pažymėta, kad plane „...sprendžiami aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai...“, tačiau nei aiškinamajame rašte, nei brėžinyje jokie būdai neaprašyti. Prašome papildyti informaciją.	6. <u>Pastaba įvertinta.</u> Aiškinamasis raštas papildytas informacija apie aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus (žiūr. lape Nr. 3)
7. Prašome pateikti informaciją apie nuotekų tvarkymo ir šildymo būdą.	7. <u>Pastaba įvertinta.</u> Aiškinamasis raštas papildytas informacija apie aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus (žiūr. lape Nr. 3)