



Inventorizuoti esami sklypo medžiai

Nr. plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno diametras cm 1.30 m aukštyje	Kamieno diametras cm ties kamieno kakleliu	Saugomo šaknų ploto spindulys (m)	Lajos projekcija nuo ašies Š,R,P,V kryptimis (m)	Medžio būklės indeksas 1,2,3,4,5	Siūlomos/būtiniosios arboristinės/tvarkymo priemonės
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Paprastasis ąžuolas	Cuercus robur	66	73	7,92	6; 9; 7,7; 5,8	1	Išsaugomas, formuojamasis genėjimas
2	Mažalapė liepa	Tilia cordata	54	65	6,48	5,75; 4,6; 3,85; 5,65	2	Kertamas. Viršutinės ir kraštinės šakos džiūsta
3	Drebulė	Populus tremula	72	81	8,64	8,6; 5,9; 3; 8,9	1	Kertamas. Amžius brandus, senstanti

Sodinami nauji medžiai

Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno diametras cm	Kiekis
2	3	4	5
Paprastasis klevas	Acer platanoide L	8	10 vnt
Raugerškis	Berberis		187 vnt, 93 m ² , (2vnt/m ²)

Šalinamų medžių kamienų suma - 126 cm
Atsodinamų kompensuojamų medžių kamienų suma - 173 cm

Atestato Nr.	MB MENAS IR JĖGA		Objektas: Dvibučio gyvenamojo namo Meškeriotų g. 19E, Vilnius statybos projektas	Laida
	A 1977	PV		
32	Želd. PRV	J. S	Brėžinys: Šalinamų ir išsaugomų želdinių planas M 1 : 200	0
Etapas	Užsakovas: J. A. P.			Brėž. Nr
PP	S. W.			
Proj. Nr MJ21/12/01-PP				SP3