

PROJEKTO PAKEITIMŲ, ATLIKTŲ PO VISUOMENĖS PATEIKTŲ PASTABŲ, SĄRAŠAS

Detaliojo plano rengėjas gavo elektroninius laiškus iš Vilnius m. savivaldybės administracijos – 5 vnt., kuriuose yra pateikti raštai/atsakymai į visuomenės atstovų pateiktus pasiūlymus, pastabas Vilnius m. savivaldybės administracijai dėl *detaliojo plano*, kuriuos ši gavo raštiškai 2023 m. spalio mėn. 09, 10 dienomis iš penkių siuntėjų. Apibendrintai, gautuose kreipimuose pateikta nuo 2 iki 5 pastabų, pasiūlymų. Vilnius m. savivaldybės administracijos sprendimu, į dalį šių pastabų, pasiūlymų nebus atsižvelgta dėl jų nepagrįstumo, dalis bus įvertinta, bet tik viena pastaba, skirta detaliojo plano rengėjui, priimama, kaip pagrįsta. Ši pastaba yra visuose laiškuose, kuriuos Vilnius m. savivaldybės administracija gavo iš visuomenės atstovų dėl koreguojamo detaliojo plano.

Žemiau pateikiama apibendrinta pastaba ir Vilnius m. savivaldybės administracijos pasiūlymas dėl jos ir šų įvertinimas, parengtas detaliojo plano rengėjo :

PASTABA, PASIŪLYMAS	ĮVERTINIMAS
<p>Rašte teigiama, kad detaliojo plano koregavimo projekto aiškinamajame rašte nurodyta, jog yra 3 medžiai ir tai neatitinka realios situacijos, nepateikiama visa informacija. Be kita ko nurodoma, kad sklype auga 19 cm. skersmens pušis, tačiau jos kamieno skersmuo yra daugiau kaip 22 cm 1,3 metro aukštyje. Siekiant pilnai įvertinti sklype augančius želdinius, į Jūsų pasiūlymą Nr. 2 bus atsižvelgta. Prašome planuojamoje teritorijoje atlikti esamų želdinių vertinimą vadovaujantis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Grafinę ir tekstinę informaciją pateikti vadovaujantis grafiniu/informaciniu medžių žymėjimo ir inventorizacijos lentelės pavyzdžiu „Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“ https://vilnius.lt/wpcontent/uploads/2022/04/VMSA-Medziu-inventorizavimo-lentele-25.04.2022.pdf Vadovaujantis esamų medžių analizės duomenimis, prašome išskirti medį/medžius, kuri/kuriuos privaloma išsaugoti ir priklausomai nuo to, atitraukti statinių statybos zoną ir ribą nuo saugomo/-ų medžio/-ų šaknų apsaugos zonos/-ų.</p>	<p>Rengėjas priima pastabą. Patikslinus esamų medžių matavimus, nustatyta, kad minėtos esamos pušies kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje yra 23 cm. Todėl šis medis priskirtinas saugotiniams želdiniams pagal teisės aktą „Kriterijai, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams“ (LR vyriausybės nutarimas 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206). Vadovaujantis Vilnius m. savivaldybės administracijos prašymu, <u>yra patikslintas esamų medžių vertinimas aiškinamajame rašte ir atskirame brėžinyje „Želdinių planas“</u> pateikta medžio laja, kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje, šaknų apsaugos plotas su pažymėtu spindulio matmenimi, kamieno ašis. Nustatyta, kad minėtos esamos pušies šaknų apsaugos plotas nepatenka į esama ir planuojamą statybos zoną, kiti du esantys vaismedžiai nepriskiriami saugotiniams, todėl suplanuoti detaliojo plano sprendiniai nekeičiami.</p>

Parengė PV (A1105) A. Ž . Parašas.