



KAMPŲ PAŲYMEJIMAS PLANE	X	Y
1	6062832.520	580759.860
2	6062832.730	580763.160
3	6062832.029	580770.782
4	6062831.978	580775.971
5	6062832.029	580776.970
6	6062802.869	580779.480
7	6062796.290	580780.020
8	6062795.140	580780.089
9	6062795.080	580779.140
10	6062788.240	580779.570
11	6062788.170	580779.062
12	6062783.340	580779.690
13	6062782.020	580779.860
14	6062778.130	580764.200



Sutartiniai ženklai

- Sklypų ribos
- Antžeminio užstatymo riba
- Projektuojamas požeminis užstatymas
- Saugomo medžio lajos projekcija
- Saugomo medžio šaknų apsaugos zona
- Saugomi medžiai



Pastabos:

- Statant gyvenamąjį pastatą privaloma apsaugoti tris paprastuosius kaštonus, paprastąjį vinkšną, paprastąjį ažuolą, taip pat už planuojamo sklypo augančių medžių šaknų sistemą. Rengiant statybos projektą ir įgyvendinant sprendinius statybos metu turi būti laikomasi dokumente "Medžių šaknyčių revizijos ataskaita ir išsaugojimo statybų metu bei po jų priemonių grafikas (Nr. AR-2024-SR-L)" konkrečioms medžiams pateiktų rekomendacijų jų apsaugai ir priežiūrai (žr. ir Medžio vertinimo ataskaitą);
- Dėl kitų medžių pašalinimo ir išsaugojimo sprendžiama statybos projekto metu. Dėl mažalapės liepos (Nr. 43), tuo atveju, jei statybos projekto metu bus nuspręsta ją pašalinti, pirmiausia reikia gauti sklypo, kuriame šis medis auga, savininko sutikimą.

- Medžio būklės indekso ženklai**
- 1 - GERA BŪKLĖ
Žymens spalva RGB - 23,181,44
 - 2 - PATENKINAMA BŪKLĖ
Žymens spalva RGB - 0,191,255
 - 3 - BLOGA BŪKLĖ
Žymens spalva RGB - 147,39,143
 - 4 - ŽUVĘS ŽELDINYS
Žymens spalva RGB - 99,100,102
 - ŠALINAMAS MEDIS
Žymens spalva RGB - 205,32,39
 - 5 - SAUGOMO GAMTOS OBJEKTO STATUSĄ TURINTIS MEDIS
Žymens spalva RGB - 176,108,59
- Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams apskaičiuojamas kamieno Ø dauginant iš 15

Želdinių inventorizavimo ir įvertinimo lentelė													
Latvių g.9, Vilnius													
Medžio Nr. plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno diametras 1.3m aukštyje (cm)	Kamieno tūlis kamieno kaklelyje (cm)	Saugomo šaknų ploto spindulys (m)	Lajos projekcija nuo ašies š/š/š/P/V kryptimis m.				Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Sūdomos/būtinai arboristinis/terapinis priemonės	Šaknyso revizijos išvados pateikiamos	Medžio išsaugojimas galimas (suderinamas su projekciniais sprendiniais)
						Š	R	P	V				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Paprastasis kaštonas	<i>Aesculus hippocastanum</i>	40	43	4,80	1	3,5	3,5	2	3	Augavietės gerinimas. Būklės monitoringas.	NE	TAIP*
2	Paprastasis kaštonas	<i>Aesculus hippocastanum</i>	54	58	6,48	4,8	4	2,5	5,5	2	Lajos priežiūros gerinimas. Būklės monitoringas.	NE	TAIP*
3	Paprastasis kaštonas	<i>Aesculus hippocastanum</i>	45	50	5,40	3,4	3,5	3,6	4,5	2	Lajos priežiūros gerinimas.	NE	TAIP*
24	Paprastoji vinkšna	<i>Ulmus laevis</i>	83	87	9,96	5,5	8,8	9,3	5,2	2	Pietų pusės lajos redukcinis gerinimas iki 20 procentų. Augavietės gerinimas.	TAIP	TAIP*
42	Paprastasis ažuolas	<i>Quercus robur</i>	95	110	11,40	10,2	7	2,7	11	2	Šiaurinės, rytinės ir vakarinės pusės lajos redukcinis gerinimas iki 20 proc. Augavietės gerinimas. Būklės monitoringas.	TAIP	TAIP*
43	Mažalapė liepa	<i>Tilia cordata</i>	81	85	9,72	3,7	2,8	4,2	5,3	3	Augavietės gerinimas ir kietųjų dangų pašalinimas jeigu yra galimybė. Aukštesnis kamienas turi būti sumažintas (išimtinis atvejis). Būklės monitoringas.	TAIP	NE

* - Medžio išsaugojimas galimas (suderinamas su projekciniais sprendiniais), tik su sąlyga, kad bus įgyvendintos medžių išsaugojimo statybų metu priemonių grafike (žr. žemiau) numatytos priemonės ir jų eiliškumas.

Atestato Nr. **NUOLATINIO LIETUVIŠKO GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA NR. 448210**

OBJEKTO: ŽVĖRYNO RAJONO PLANO (REGISTRO NR. T0054568) SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPE LATVIŲ G. 9

MEDŽIŲ ĮVERTINIMAS M 1:300